

Alle

02.09.20	13:16:42	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
02.09.20	13:16:29	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:25a8:d924:9cfc:fae2.
02.09.20	11:39:21	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-23, MAC: A8:5E:45:A7:0A:0D hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
02.09.20	11:39:06	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
02.09.20	11:38:09	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:5429:c6c1:aa37:19ab.
01.09.20	18:23:22	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
01.09.20	12:24:53	Internettelefonie mit xxxxxxxx über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Server Time-out (504)
31.08.20	08:17:44	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
30.08.20	13:08:56	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
30.08.20	11:19:31	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 132 (Frequenz 5.660 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
30.08.20	11:19:30	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 108 (Frequenz 5.540 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
30.08.20	02:46:19	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR)

28.08.20	09:53:07	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
28.08.20	07:45:47	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
28.08.20	06:34:53	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
28.08.20	03:05:13	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

28.08.20	00:22:41	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	23:22:06	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
27.08.20	23:10:20	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	14:09:56	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
27.08.20	13:51:01	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	12:45:21	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
27.08.20	12:35:31	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	11:19:21	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
27.08.20	11:12:57	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	08:19:27	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
27.08.20	08:12:56	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
27.08.20	01:12:46	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem

26.08.20	23:05:30	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
26.08.20	23:01:09	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
26.08.20	21:26:36	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
26.08.20	20:55:37	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
26.08.20	10:54:53	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.08.20	10:53:09	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:b884:75ba:9ab0:b8fa.
25.08.20	19:10:13	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

25.08.20	18:48:07	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
25.08.20	15:30:02	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
25.08.20	15:24:51	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
25.08.20	13:37:20	[Repeater3000] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
23.08.20	17:49:15	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 51.210.8.165.
23.08.20	13:49:25	[Repeater3000] Zeitserver 193.52.136.2 antwortet nicht.
19.08.20	20:49:54	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
19.08.20	20:48:41	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:d0a3:bd50:4e46:2b1e.
19.08.20	15:52:59	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
19.08.20	15:51:46	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:5dd9:dbc2:9d3f:5a31.
18.08.20	23:15:04	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 60 (Frequenz 5.300 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
18.08.20	18:22:21	[Repeater3000] Die FRITZ!Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
18.08.20	18:22:20	[Repeater3000] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
18.08.20	18:22:08	[Repeater3000] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23 gescheitert (falsches Kennwort).

18.08.20	17:49:41	[Repeater3000] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 108 (Frequenz 5.540 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
18.08.20	17:49:30	[Repeater3000] FRITZ!OS auf 07.20 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 07.14. Das Update erfolgte über die Updatesuche in der Benutzeroberfläche.
18.08.20	17:49:20	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 213.231.2.124.
18.08.20	17:49:20	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 213.231.2.124.
18.08.20	17:47:43	[Repeater3000] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
18.08.20	17:47:43	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.50.
18.08.20	17:45:33	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:9733:b500:9d1c:9c28:7fa7:8835.
18.08.20	17:42:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d3:9733:b500::/56
18.08.20	17:42:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d3:97ff:33dd:de39:6fff:fe0c:22bf
18.08.20	17:42:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.227.97.32, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.56, Breitband-PoP: AMBJ00

18.08.20	17:42:00	Internetverbindung wurde getrennt.
18.08.20	17:42:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.08.20	17:41:57	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
18.08.20	17:41:17	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:9d1c:9c28:7fa7:8835.
17.08.20	15:49:17	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 5.103.128.88.
17.08.20	11:49:27	[Repeater3000] Zeitserver 178.33.203.107 antwortet nicht.
16.08.20	22:51:15	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.08.20	10:31:20	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
15.08.20	00:00:38	Netzwerkgerät Name: xxxxxxxx, MAC: E0:31:9E:4C:03:2C hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
14.08.20	20:50:02	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-22, MAC: 44:91:60:31:21:5B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
14.08.20	17:40:31	Netzwerkgerät Name: xxxxxxxxx, MAC: 4C:0B:BE:08:5A:D0 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
14.08.20	17:37:47	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
14.08.20	17:36:21	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:d428:d87e:34db:7eac.
14.08.20	16:56:56	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:d428:d87e:34db:7eac.
14.08.20	04:09:28	RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
13.08.20	22:54:13	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

		automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
13.08.20	00:04:59	RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
12.08.20	05:41:27	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
11.08.20	10:46:19	RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
11.08.20	06:46:28	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
11.08.20	06:29:24	RADAR wurde auf Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
11.08.20	06:01:37	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.



10.08.20	19:16:00	RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
10.08.20	17:42:19	[Repeater3000] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
08.08.20	15:49:17	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 185.42.170.200.
08.08.20	11:49:27	[Repeater3000] Zeitserver 81.174.240.120 antwortet nicht.
08.08.20	00:54:33	RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
03.08.20	17:45:16	[Repeater3000] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
02.08.20	07:49:17	[Repeater3000] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 51.159.6.183.
02.08.20	03:49:27	[Repeater3000] Zeitserver 91.206.8.34 antwortet nicht.
01.08.20	21:17:29	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
01.08.20	21:17:11	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:aca3:4984:5ecd:37cb.
01.08.20	13:20:18	[Repeater3000] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
01.08.20	13:13:56	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
01.08.20	12:32:53	[Repeater3000] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
30.07.20	06:18:21	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
29.07.20	23:06:14	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
29.07.20	06:38:36	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz

		ausgeführt.
28.07.20	16:37:19	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
28.07.20	16:34:37	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:74ca:25a8:48cd:1963.
28.07.20	16:34:32	Auf Gerät xxxxxxxxxx wurde das Ticket 719439 eingelöst.
27.07.20	20:37:35	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-22, MAC: 44:91:60:31:21:5B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
27.07.20	18:02:25	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:a179:9335:f673:57f4.
27.07.20	17:18:31	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.07.20	17:01:38	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:d3:974e:b800:a179:9335:f673:57f4.
27.07.20	00:58:04	Netzwerkgerät Name: xxxxxxxxxx, MAC: E0:31:9E:4C:03:2C hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
26.07.20	22:44:16	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
26.07.20	22:19:35	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-22, MAC: 44:91:60:31:21:5B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

26.07.20	22:08:18	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-27, MAC: BE:86:F9:C8:D3:9E hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
26.07.20	22:05:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d3:974e:b800::/56
26.07.20	21:59:15	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-26, MAC: EE:33:65:36:53:42 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
26.07.20	21:53:44	[Repeater3000] WLAN wurde über die Benutzeroberfläche aktiviert (2,4 + 5 GHz).
26.07.20	21:53:43	WLAN wurde über die Benutzeroberfläche aktiviert (2,4 GHz + 5 GHz).
26.07.20	21:51:11	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.07.20	21:51:10	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
26.07.20	21:50:18	FRITZ!OS auf 07.20 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 07.12. Das Update erfolgte über die Updatesuche in der Benutzeroberfläche.
26.07.20	21:50:14	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
26.07.20	21:50:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d3:974e:b800::/56
26.07.20	21:50:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d3:97ff:1f9b:de39:6fff:fe0c:22bf
26.07.20	21:50:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.214.83.65, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.56, Breitband-PoP: xxxxx