



Datei Bearbeiten Optionen Ansicht Festplatte Hilfe Sprache(Language)

Gut
36 °C
C:

Vorsicht
42 °C
D: E:

Gut
31 °C
G:

-- °C
I:

Hitachi HDP725050GLA360 500,1 GB

Gesamtzustand

Vorsicht

Firmware

GM40A52A

Puffergröße

15118 KB

Seriennummer

GEA530RE2R4YVA

Schnittstelle

Serial ATA

Drehzahl

7200 RPM

Übertragungsmodus

---- | SATA/300

Eingeschaltet

4249 mal

Aktuelle Temperatur

42 °C

Laufwerksbuchstaben

D: E:

Betriebsstunden

21968 Std.

Standard

ATA8-ACS | ATA8-ACS version 4

Eigenschaften

S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ

	ID	Parametername	Aktueller ...	Schlechte...	Grenzwert	Rohwerte
	01	Lesefehlerrate	74	74	16	0000021C089F
	02	Datendurchsatz-Leistung	132	132	54	000000000090
	03	Mittlere Anlaufzeit	123	123	24	000601370136
	04	Start/Stop-Zyklen der Spindel	99	99	0	0000000012CF
	05	Wiederzugewiesene Sektoren	100	100	5	00000000004B
	07	Suchfehler	100	100	67	000000000000
	08	Güte der Suchoperationen	129	129	20	00000000001E
	09	Betriebsstunden	97	97	0	0000000055D0
	0A	Misslungene Spindelanläufe	100	100	60	000000000000
	0C	Geräte-Einschaltvorgänge	99	99	0	000000001099
	C0	Ausschaltungsabbrüche	96	96	0	00000000142A
	C1	Laden/Entladen-Zyklen	96	96	0	00000000142A
	C2	Temperatur	142	142	0	0038000A002A
	C4	Wiederzuweisungseignisse	100	100	0	00000000004D
	C5	Aktuell ausstehende Sektoren	100	100	0	000000000020
	C6	Nicht korrigierbare Sektoren	100	100	0	000000000000
	C7	UltraDMA-CRC-Fehler	200	200	0	000000000805