

Fehlerspeicher

Digitale Diesel Elektronik

2 Fehler

288F00: POWERMANAGEMENT (LAYER_AEPVERBRED): VERBRAUCHERREDUZIERUNG

279000: DRALLKLAPPENSTELLER POSITION, LANGZEIT-DRIFT:
POSITIONSABWEICHUNG ZU HOCH (AKTUELL/NEUZUSTAND)

Integrated Chassis Management

4 Fehler

D0196C: BOTSCHAFTSFEHLER (BREMSASSISTENT FRONTRAUMÜBERWACHUNG, ID:
BRAS_HDWOBS) - TIMEOUT

D019EE: BOTSCHAFTSFEHLER (OBJEKTDATEN FRONTRAUMÜBERWACHUNG***, ID:
OBJDT_HDWOBS_***) - TIMEOUT

D01C0F: BOTSCHAFTSFEHLER (PRECRASH ERKENNUNG SF-CAN, ID:
PCSH_RCOG_SFCAN) - TIMEOUT

D01411: BOTSCHAFTSFEHLER (SENSOR DATEN FRONTRAUMÜBERWACHUNG, ID:
SEN_DT_HDWOBS) - TIMEOUT

Front Electronic Module

1 Fehler

8041A8: WELCOME LIGHT WIEDERHOLSPERRE AKTIV

Funktionszentrum Dach

1 Fehler

801A55: DIEBSTAHLWARNANLAGE: ALARM - DETAILS IM ALARMSPEICHER

Telematic Communication Box

1 Fehler

031786: SIF: LAST STATE CALL

Headunit High

1 Fehler

031782: SIF: ONLINE