

System > Ereignisse

Alle

17.09.24	19:36:42	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.09.24	19:36:38	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	19:25:35	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22. [2 Meldungen seit 17.09.24 19:24:37]
17.09.24	19:20:47	Netzwerkgerät Name: Pixel-5, MAC: 3A:2C:F2:49:64:3F hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	19:20:29	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.09.24	19:20:26	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	19:19:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.24	19:19:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64
17.09.24	19:19:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::1e:c9f8:f596:7021:ddf1
17.09.24	19:19:08	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.24	19:19:08	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
17.09.24	19:19:00	Internetverbindung wurde getrennt.
17.09.24	19:15:47	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20.
17.09.24	19:12:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 31.19.134.178, DNS-Server: 83.169.185.33 und 83.169.185.97, Gateway: 31.19.134.254
17.09.24	19:12:18	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.24	19:12:18	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
17.09.24	19:12:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.09.24	19:12:10	Internetverbindung wurde getrennt.
17.09.24	19:12:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.24	19:07:13	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:2969:6ba:4214:f0b9.
17.09.24	18:53:52	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:53:49]
17.09.24	18:53:46	WLAN wurde über die Benutzeroberfläche aktiviert (2,4 GHz).
17.09.24	18:52:21	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:2969:6ba:4214:f0b9.
17.09.24	18:52:14	Netzwerkgerät Name: SilentThinkFactory, MAC: 84:47:09:1F:94:F6 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

17.09.24	18:49:26	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	18:49:22	WLAN wurde über die Benutzeroberfläche deaktiviert (2,4 GHz).
17.09.24	18:43:07	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
17.09.24	18:42:51	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21 gescheitert (falsches Kennwort).
17.09.24	18:36:54	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:36:54]
17.09.24	18:22:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64
17.09.24	18:18:48	In der FRITZ!Box wurde die MyFRITZ!-Anmeldung aktiviert. Die Anmeldung erfolgt mit dem MyFRITZ!Konto: iMusikant@gmail.com. Diese Änderung erfolgte von Ihrem Heimnetzgerät SilentThinkFactory (IP-Adresse: 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d).
17.09.24	18:17:41	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
17.09.24	18:17:39	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d.
17.09.24	18:07:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.24	18:07:50	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a00:ab00:203:9::1000:6.
17.09.24	18:07:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64
17.09.24	18:07:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::1e:c9f8:f596:7021:ddf1
17.09.24	18:07:41	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.24	18:07:41	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
17.09.24	18:07:41	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.24	18:07:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:07:14]
17.09.24	18:06:55	Netzwerkgerät Name: SilentThinkFactory, MAC: A4:F9:33:9A:53:C6 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:25	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
17.09.24	18:06:20	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-31, MAC: B4:7C:9C:5A:57:08 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:20	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-24, MAC: A8:23:FE:BF:F0:48 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:19	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 36-64 (Frequenz 5.180-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	18:05:59	Der FRITZ!Box-Benutzer "fritz1477" wurde automatisch mit dem FRITZ!Box-Kennwort angelegt. Sie können sich weiterhin wie gewohnt mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.