

System > Ereignisse

Alle

17.09.24	20:28:51	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d.
17.09.24	20:06:06	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), HP5F9741, IP 192.168.178.25, MAC 5C:B9:01:5F:97:41.
17.09.24	20:05:24	Netzwerkgerät Name: HP5F9741, MAC: 5C:B9:01:5F:97:41 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	20:05:18	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-5C-B9-01-5F-97-41, IP ---, MAC 5C:B9:01:5F:97:41.
17.09.24	20:05:14	WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.
17.09.24	20:04:57	Anmeldebereitschaft gestartet.
17.09.24	20:04:22	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d.
17.09.24	20:04:16	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d beendet.
17.09.24	20:04:10	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 600 Mbit/s, SilentThinkFactory, IP 192.168.178.21, MAC A4:F9:33:9A:53:C6.
17.09.24	20:03:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64
17.09.24	20:01:34	Netzwerkgerät Name: PC-B6-36-0E-F6-B6-9F, MAC: B6:36:0E:F6:B6:9F hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	20:01:32	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, ---, IP ---, MAC B6:36:0E:F6:B6:9F.
17.09.24	19:36:42	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.09.24	19:36:38	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	19:25:35	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22. [2 Meldungen seit 17.09.24 19:24:37]
17.09.24	19:20:47	Netzwerkgerät Name: Pixel-5, MAC: 3A:2C:F2:49:64:3F hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	19:20:29	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.09.24	19:20:26	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	19:19:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.24	19:19:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64
17.09.24	19:19:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::1e:c9f8:f596:7021:ddf1
17.09.24	19:19:08	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.24	19:19:08	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

17.09.24 19:19:00 Internetverbindung wurde getrennt.

17.09.24 19:15:47 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20.

17.09.24 19:12:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 31.19.134.178, DNS-Server: 83.169.185.33 und 83.169.185.97, Gateway: 31.19.134.254

17.09.24 19:12:18 Kabel-Internet ist verfügbar.

17.09.24 19:12:18 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

17.09.24 19:12:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.09.24 19:12:10 Internetverbindung wurde getrennt.

17.09.24 19:12:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

17.09.24 19:07:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:2969:6ba:4214:f0b9.

17.09.24 18:53:52 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:53:49]

17.09.24 18:53:46 WLAN wurde über die Benutzeroberfläche aktiviert (2,4 GHz).

17.09.24 18:52:21 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:2969:6ba:4214:f0b9.

17.09.24 18:52:14 Netzwerkgerät Name: SilentThinkFactory, MAC: 84:47:09:1F:94:F6 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

17.09.24 18:49:26 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).

17.09.24 18:49:22 WLAN wurde über die Benutzeroberfläche deaktiviert (2,4 GHz).

17.09.24 18:43:07 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.

17.09.24 18:42:51 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21 gescheitert (falsches Kennwort).

17.09.24 18:36:54 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:36:54]

17.09.24 18:22:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64

17.09.24 18:18:48 In der FRITZ!Box wurde die MyFRITZ!-Anmeldung aktiviert. Die Anmeldung erfolgt mit dem MyFRITZ!Konto: iMusikant@gmail.com. Diese Änderung erfolgte von Ihrem Heimnetzgerät SilentThinkFactory (IP-Adresse: 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d).

17.09.24 18:17:41 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

17.09.24 18:17:39 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810b:f40:178e:80bd:a5db:3fe8:a6d.

17.09.24 18:07:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

17.09.24 18:07:50 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a00:ab00:203:9::1000:6.

17.09.24 18:07:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810b:f40:178e::/64

17.09.24 18:07:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::1e:c9f8:f596:7021:ddf1

17.09.24 18:07:41 Kabel-Internet ist verfügbar.

17.09.24 18:07:41 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

17.09.24 18:07:41 Kabel-Internet ist verfügbar.

17.09.24	18:07:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.09.24 18:07:14]
17.09.24	18:06:55	Netzwerkgerät Name: SilentThinkFactory, MAC: A4:F9:33:9A:53:C6 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:25	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
17.09.24	18:06:20	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-31, MAC: B4:7C:9C:5A:57:08 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:20	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-24, MAC: A8:23:FE:BF:F0:48 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
17.09.24	18:06:19	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 36-64 (Frequenz 5.180-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
17.09.24	18:05:59	Der FRITZ!Box-Benutzer "fritz1477" wurde automatisch mit dem FRITZ!Box-Kennwort angelegt. Sie können sich weiterhin wie gewohnt mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.