

System > Ereignisse

Internetverbindung

05.12.24	06:04:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff0f:b400::/56
05.12.24	05:49:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff0f:b400::/56
05.12.24	05:49:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
05.12.24	05:49:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
05.12.24	05:49:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30120 kbit/s
05.12.24	05:49:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/31999 kbit/s).
05.12.24	05:47:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.12.24	05:47:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.12.24	05:47:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.12.24	05:47:25	Internetverbindung wurde getrennt.
05.12.24	05:47:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.12.24	05:38:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff0f:6500::/56
05.12.24	05:23:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff0f:6500::/56
05.12.24	05:23:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
05.12.24	05:23:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
05.12.24	05:23:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
05.12.24	05:23:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
05.12.24	05:22:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.12.24	05:22:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.12.24	05:22:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.12.24	05:22:03	Internetverbindung wurde getrennt.
05.12.24	05:21:58	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.11.24	04:21:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff1b:dc00::/56
29.11.24	04:06:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff1b:dc00::/56
29.11.24	04:06:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
29.11.24	04:06:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
29.11.24	04:06:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s

29.11.24	04:06:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
29.11.24	04:04:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.11.24	04:04:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.11.24	04:04:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.11.24	04:04:43	Internetverbindung wurde getrennt.
29.11.24	04:04:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.11.24	04:25:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff11:4200::/56
14.11.24	04:10:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff11:4200::/56
14.11.24	04:10:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
14.11.24	04:10:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
14.11.24	04:10:00	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
14.11.24	04:09:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
14.11.24	04:08:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.11.24	04:07:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.11.24	04:07:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.11.24	04:07:58	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.24	04:07:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.11.24	04:21:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff09:b700::/56
07.11.24	04:06:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff09:b700::/56
07.11.24	04:06:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
07.11.24	04:06:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
07.11.24	04:06:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
07.11.24	04:06:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
07.11.24	04:05:05	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.11.24	04:04:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.11.24	04:04:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.11.24	04:04:53	Internetverbindung wurde getrennt.
07.11.24	04:04:48	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
28.10.24	04:22:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff25:8000::/56
28.10.24	04:07:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff25:8000::/56
28.10.24	04:07:03	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
28.10.24	04:07:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01

28.10.24	04:07:03	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
28.10.24	04:06:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
28.10.24	04:05:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
28.10.24	04:05:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
28.10.24	04:05:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.10.24	04:05:11	Internetverbindung wurde getrennt.
28.10.24	04:05:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.10.24	04:22:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff06:c200::/56
22.10.24	04:07:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff06:c200::/56
22.10.24	04:07:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
22.10.24	04:07:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
22.10.24	04:07:09	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
22.10.24	04:07:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
22.10.24	04:05:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.10.24	04:05:14	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.10.24	04:05:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.10.24	04:05:13	Internetverbindung wurde getrennt.
22.10.24	04:05:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.10.24	17:52:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff1e:f900::/56
20.10.24	17:37:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff1e:f900::/56
20.10.24	17:37:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
20.10.24	17:37:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:, Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
20.10.24	17:37:44	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
20.10.24	17:37:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
20.10.24	17:35:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.10.24	17:33:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.10.24	17:33:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.10.24	17:33:43	Internetverbindung wurde getrennt.
20.10.24	17:33:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.10.24	03:31:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff20:4300::/56
15.10.24	03:16:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff20:4300::/56
15.10.24	03:16:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

15.10.24	03:16:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
15.10.24	03:16:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
15.10.24	03:15:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
15.10.24	03:14:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.10.24	03:14:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.10.24	03:14:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.10.24	03:14:08	Internetverbindung wurde getrennt.
15.10.24	03:14:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.10.24	03:54:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff19:5500::/56
14.10.24	03:39:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff19:5500::/56
14.10.24	03:39:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
14.10.24	03:39:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
14.10.24	03:39:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
14.10.24	03:39:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
14.10.24	03:38:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.10.24	03:38:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.10.24	03:38:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.10.24	03:38:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.10.24	03:38:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.10.24	03:43:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff11:9700::/56
13.10.24	03:28:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff11:9700::/56
13.10.24	03:28:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
13.10.24	03:28:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:, Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
13.10.24	03:28:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
13.10.24	03:28:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
13.10.24	03:26:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.10.24	03:26:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.10.24	03:26:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.10.24	03:26:12	Internetverbindung wurde getrennt.
13.10.24	03:26:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.09.24	06:51:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e0:ff0c:4000::/56
21.09.24	06:36:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff0c:4000::/56
21.09.24	06:36:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

		2003:e0:ffff:c47:9a9b:cbff:fe1a:e89a
21.09.24	06:36:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: , Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
21.09.24	06:36:45	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/31860 kbit/s
21.09.24	06:36:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
21.09.24	06:34:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.09.24	06:34:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.09.24	06:34:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.09.24	06:34:46	Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.24	06:34:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.09.24	06:34:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e0:ff0c:3700::/56
21.09.24	06:34:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
21.09.24	06:34:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:, Gateway: 62.155.240.97, Breitband-PoP: WIKJ01
21.09.24	06:34:39	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/30121 kbit/s
21.09.24	06:34:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/32000 kbit/s).
21.09.24	06:32:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.