

Internetverbindung

20.05.24	21:12:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:c300::/56
20.05.24	21:12:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:25e4:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	21:12:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.174.247, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	21:12:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 36367/21988 kbit/s
20.05.24	21:12:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
20.05.24	21:10:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	21:10:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	21:10:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	21:10:27	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	21:10:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	21:06:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:bc00::/56
20.05.24	20:51:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:bc00::/56
20.05.24	20:51:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:25df:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	20:51:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.5.244, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	20:51:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 33335/15467 kbit/s
20.05.24	20:50:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 38635/23360 kbit/s).
20.05.24	20:49:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	20:49:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	20:49:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	20:49:14	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	20:49:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	20:43:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:b300::/56
20.05.24	20:43:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:25d7:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	20:43:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.168.128, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	20:43:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 23322/16236 kbit/s
20.05.24	20:42:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35413/16432 kbit/s).
20.05.24	20:41:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

20.05.24	20:41:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	20:41:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	20:41:18	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	20:41:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	20:38:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:ab00::/56
20.05.24	20:38:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:25d2:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	20:38:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.5.226, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	20:38:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 24776/19186 kbit/s
20.05.24	20:38:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24776/23359 kbit/s).
20.05.24	20:36:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	20:36:30	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	20:36:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	20:36:30	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	20:36:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	19:27:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:7300::/56
20.05.24	19:13:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28592/11634 kbit/s
20.05.24	19:12:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:7300::/56
20.05.24	19:12:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2594:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	19:12:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.15.192, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	19:12:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 28592/20384 kbit/s).
20.05.24	19:11:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	19:11:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	19:11:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	19:11:09	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	19:11:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	18:57:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f25:6600::/56
20.05.24	18:57:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2588:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	18:57:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.10.137, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	18:57:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 34420/12225 kbit/s
20.05.24	18:57:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 36693/12360 kbit/s).
20.05.24	18:55:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	18:55:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	18:55:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.05.24	18:55:02	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	18:54:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	16:01:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:f600::/56
20.05.24	15:46:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:f600::/56
20.05.24	15:46:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2515:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	15:46:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.6.201, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	15:46:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 33868/21988 kbit/s
20.05.24	15:46:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 36565/23360 kbit/s).
20.05.24	15:44:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	15:44:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	15:44:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	15:44:00	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	15:43:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	15:41:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:f300::/56
20.05.24	15:41:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2511:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	15:41:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.9.16, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	15:41:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 33233/21988 kbit/s
20.05.24	15:41:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35980/23360 kbit/s).
20.05.24	15:40:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	15:40:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	15:40:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	15:40:04	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	15:40:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	15:37:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:ef00::/56
20.05.24	15:37:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:250d:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	15:37:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.170.185, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	15:37:08	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22600/19964 kbit/s
20.05.24	15:36:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35305/23360 kbit/s).
20.05.24	15:35:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	15:35:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	15:35:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	15:35:20	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	15:35:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.05.24	13:54:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:8e00::/56
20.05.24	13:39:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:8e00::/56
20.05.24	13:39:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:24a8:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	13:39:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.6.31, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	13:39:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24009/23360 kbit/s).
20.05.24	13:37:41	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	13:36:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	13:36:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	13:36:44	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	13:36:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	10:51:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:4a00::/56
20.05.24	10:36:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:4a00::/56
20.05.24	10:36:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2463:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	10:36:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.161.40, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	10:36:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 30668/20975 kbit/s
20.05.24	10:36:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30668/23360 kbit/s).
20.05.24	10:34:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	10:34:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	10:34:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	10:34:51	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	10:34:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	10:26:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:4200::/56
20.05.24	10:26:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:245b:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	10:26:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.162.219, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	10:26:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 31318/20921 kbit/s
20.05.24	10:26:45	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34403/22284 kbit/s).
20.05.24	10:25:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	10:25:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	10:25:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	10:25:02	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	10:24:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	10:18:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:3d00::/56
20.05.24	10:18:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2456:7642:7fff:fe06:913d

20.05.24	10:18:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.162.185, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	10:18:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 27440/22227 kbit/s
20.05.24	10:18:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 33270/22227 kbit/s).
20.05.24	10:17:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	10:17:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	10:17:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	10:17:08	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	10:17:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	09:35:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:2300::/56
20.05.24	09:20:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:2300::/56
20.05.24	09:20:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:243b:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	09:20:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.163.197, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	09:20:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 24994/19851 kbit/s
20.05.24	09:20:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 29150/23360 kbit/s).
20.05.24	09:18:41	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	09:18:30	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	09:18:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	09:18:30	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	09:18:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	09:17:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:2100::/56
20.05.24	09:17:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2439:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	09:17:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.7.155, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	09:17:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26553/21090 kbit/s).
20.05.24	09:16:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	09:15:55	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	09:15:55	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.05.24	09:15:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	09:15:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
20.05.24	09:13:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	09:12:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	09:12:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	09:12:42	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	09:12:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	09:11:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f24:1b00::/56

20.05.24	09:11:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:2435:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	09:11:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.163.133, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	09:11:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41163/23360 kbit/s).
20.05.24	09:09:43	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	09:09:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	09:09:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	09:09:36	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	09:09:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	04:18:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f22:6f00::/56
20.05.24	04:03:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f22:6f00::/56
20.05.24	04:03:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:228b:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	04:03:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.13.34, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	04:03:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 27055/21259 kbit/s
20.05.24	04:03:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
20.05.24	04:01:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	04:01:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	04:01:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	04:01:22	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	04:01:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:58:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f22:5200::/56
20.05.24	03:58:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:226e:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:58:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.168.33, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:58:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 28742/22586 kbit/s).
20.05.24	03:57:10	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:56:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:56:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:56:59	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:56:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:56:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f21:b300::/56
20.05.24	03:41:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f21:b300::/56
20.05.24	03:41:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:21cf:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:41:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.170.230, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:41:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29391/21988 kbit/s

20.05.24	03:41:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31389/23360 kbit/s).
20.05.24	03:39:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:39:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:39:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:39:46	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:39:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:26:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f21:3300::/56
20.05.24	03:26:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:214d:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:26:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.162.33, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:26:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31224/23360 kbit/s).
20.05.24	03:25:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:25:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:25:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:25:09	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:25:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:10:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f20:a600::/56
20.05.24	03:10:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:20c2:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:10:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.171.86, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:10:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35613/23360 kbit/s).
20.05.24	03:08:53	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:08:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:08:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:08:45	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:08:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:07:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f20:9400::/56
20.05.24	03:07:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:20b2:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:07:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.171.76, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:07:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32297/21711 kbit/s
20.05.24	03:07:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35902/23360 kbit/s).
20.05.24	03:05:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:05:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:05:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:05:25	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:05:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	03:04:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f20:7c00::/56

20.05.24	03:04:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:209f:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	03:04:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.171.54, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	03:04:47	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20438/21711 kbit/s
20.05.24	03:04:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 34310/23360 kbit/s).
20.05.24	03:03:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	03:02:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	03:02:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	03:02:59	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	03:02:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	02:47:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:ff00::/56
20.05.24	02:32:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:ff00::/56
20.05.24	02:32:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:201b:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	02:32:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.13.123, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	02:31:56	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21712/21853 kbit/s).
20.05.24	02:30:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	02:30:18	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	02:30:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	02:30:17	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	02:30:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	02:29:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:cf00::/56
20.05.24	02:14:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:cf00::/56
20.05.24	02:14:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1feb:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	02:14:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.172.126, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	02:13:55	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 33193/23360 kbit/s).
20.05.24	02:12:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	02:12:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	02:12:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	02:12:14	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	02:12:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	02:11:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:cb00::/56
20.05.24	02:11:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1fe7:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	02:11:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.15.176, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	02:11:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 33294/23360 kbit/s).

20.05.24	02:09:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	02:09:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	02:09:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	02:09:36	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	02:09:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	02:02:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:b600::/56
20.05.24	02:02:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1fd0:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	02:02:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.13.5, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	02:02:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 21073/23218 kbit/s
20.05.24	02:02:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40624/23360 kbit/s).
20.05.24	02:00:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	02:00:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	02:00:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	02:00:28	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	02:00:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	01:53:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:a300::/56
20.05.24	01:53:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1fbf:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	01:53:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.13.28, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	01:53:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22387/21988 kbit/s
20.05.24	01:53:07	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 22387/23360 kbit/s).
20.05.24	01:51:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	01:51:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	01:51:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	01:51:22	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	01:51:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	01:20:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:2b00::/56
20.05.24	01:05:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:2b00::/56
20.05.24	01:05:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1f47:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	01:05:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.172.151, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	01:05:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 30074/23225 kbit/s
20.05.24	01:05:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 33131/23360 kbit/s).
20.05.24	01:04:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	01:04:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

20.05.24	01:04:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	01:04:04	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	01:03:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	01:00:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:1d00::/56
20.05.24	01:00:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1f3a:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	01:00:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.172.172, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	01:00:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 31948/21988 kbit/s
20.05.24	01:00:29	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31948/23360 kbit/s).
20.05.24	00:58:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	00:58:51	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	00:58:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	00:58:50	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	00:58:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	00:52:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:1900::/56
20.05.24	00:52:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1f35:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	00:52:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.169.100, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	00:52:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 37266/19574 kbit/s
20.05.24	00:52:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37266/23360 kbit/s).
20.05.24	00:50:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	00:50:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	00:50:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	00:50:24	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	00:50:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	00:47:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:1500::/56
20.05.24	00:47:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1f31:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	00:47:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.14.96, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	00:47:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39263/20795 kbit/s).
20.05.24	00:45:31	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	00:45:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	00:45:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	00:45:23	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	00:45:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.05.24	00:44:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1f:1200::/56

20.05.24	00:44:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1f2c:7642:7fff:fe06:913d
20.05.24	00:44:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.147.8.75, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
20.05.24	00:44:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62768/21988 kbit/s
20.05.24	00:44:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62768/23360 kbit/s).
20.05.24	00:43:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.05.24	00:43:08	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.05.24	00:43:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.05.24	00:43:07	Internetverbindung wurde getrennt.
20.05.24	00:43:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.05.24	20:10:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f1e:3f00::/56
19.05.24	19:55:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1e:3f00::/56
19.05.24	19:55:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1e56:7642:7fff:fe06:913d
19.05.24	19:55:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.175.149, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
19.05.24	19:55:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 30802/23225 kbit/s
19.05.24	19:55:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
19.05.24	19:54:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:54:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.05.24	19:54:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.05.24	19:54:05	Internetverbindung wurde getrennt.
19.05.24	19:54:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.05.24	19:38:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:8f1d:9f00::/56
19.05.24	19:24:54	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 25 Meter lang. Sie kostet ungefähr 23106 kbit/s.
19.05.24	19:23:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1d:9f00::/56
19.05.24	19:23:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1db5:7642:7fff:fe06:913d
19.05.24	19:23:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.161.76, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
19.05.24	19:23:47	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32723/21988 kbit/s
19.05.24	19:23:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32723/23360 kbit/s).
19.05.24	19:22:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:20:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:20:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.05.24	19:20:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.05.24	19:20:12	Internetverbindung wurde getrennt.

19.05.24	19:20:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.05.24	19:18:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1d:8900::/56
19.05.24	19:18:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1d9e:7642:7fff:fe06:913d
19.05.24	19:18:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.161.37, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
19.05.24	19:18:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 19336/23225 kbit/s
19.05.24	19:18:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 60690/23360 kbit/s).
19.05.24	19:16:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:15:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:14:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:14:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.05.24	19:14:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.05.24	19:14:12	Internetverbindung wurde getrennt.
19.05.24	19:14:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.05.24	19:13:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1d:7c00::/56
19.05.24	19:13:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1d91:7642:7fff:fe06:913d
19.05.24	19:13:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.161.15, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
19.05.24	19:13:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20540/21988 kbit/s
19.05.24	19:13:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20540/23359 kbit/s).
19.05.24	19:11:53	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:11:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.05.24	19:11:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.05.24	19:11:46	Internetverbindung wurde getrennt.
19.05.24	19:11:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.05.24	19:07:20	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 26 Meter lang. Sie kostet ungefähr 10150 kbit/s.
19.05.24	19:06:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:8f1d:6300::/56
19.05.24	19:06:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:8fff:1d79:7642:7fff:fe06:913d
19.05.24	19:06:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.220.170.93, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 80.146.130.6, Breitband-PoP: PRMJ01
19.05.24	19:06:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/23225 kbit/s
19.05.24	19:06:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
19.05.24	19:04:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.05.24	19:04:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.05.24	19:04:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.05.24	19:04:31	Internetverbindung wurde getrennt.
19.05.24	19:04:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.