

FRITZ!Box 7582

System > Ereignisse

Internetverbindung ▼

| | | |
|----------|----------|--|
| 10.09.20 | 22:24:43 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d718:a900::/56 |
| 10.09.20 | 22:24:42 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:18ae:464e:6dff:fef4:205c |
| 10.09.20 | 22:24:42 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.120.194, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 10.09.20 | 22:24:42 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 10.09.20 | 22:24:39 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 10.09.20 | 22:23:15 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 10.09.20 | 22:22:43 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 10.09.20 | 22:22:43 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 10.09.20 | 22:22:43 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 10.09.20 | 22:22:38 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 10.09.20 | 06:01:26 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70c:cb00::/56 |
| 10.09.20 | 05:46:27 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d70c:cb00::/56 |
| 10.09.20 | 05:46:26 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:cd0:464e:6dff:fef4:205c |
| 10.09.20 | 05:46:26 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.118.27, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 10.09.20 | 05:46:26 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 10.09.20 | 05:46:23 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36999 kbit/s). |
| 10.09.20 | 05:44:56 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 10.09.20 | 05:44:25 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 10.09.20 | 05:44:25 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |

| | | |
|----------|----------|---|
| 10.09.20 | 05:44:25 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 10.09.20 | 05:44:20 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 09.09.20 | 21:21:32 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d718:5800::/56 |
| 09.09.20 | 21:06:32 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d718:5800::/56 |
| 09.09.20 | 21:06:32 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:1868:464e:6dff:fe4:205c |
| 09.09.20 | 21:06:32 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.124.8, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 09.09.20 | 21:06:31 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 09.09.20 | 21:06:28 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 09.09.20 | 21:05:04 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 09.09.20 | 21:04:34 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 09.09.20 | 21:04:33 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 09.09.20 | 21:04:33 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 09.09.20 | 21:04:29 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 09.09.20 | 16:59:23 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d716:200::/56 |
| 09.09.20 | 16:44:23 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d716:200::/56 |
| 09.09.20 | 16:44:22 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:1610:464e:6dff:fe4:205c |
| 09.09.20 | 16:44:22 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.217.40, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 09.09.20 | 16:44:22 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 09.09.20 | 16:44:16 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 09.09.20 | 16:42:54 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 09.09.20 | 16:42:25 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 09.09.20 | 16:42:24 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 09.09.20 | 16:42:24 | Internetverbindung wurde getrennt. |

| | | |
|----------|----------|---|
| 09.09.20 | 16:42:19 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 08.09.20 | 14:37:05 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d711:4500::/56 |
| 08.09.20 | 14:22:04 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d711:4500::/56 |
| 08.09.20 | 14:22:04 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:114f:464e:6dff:fe4:205c |
| 08.09.20 | 14:22:04 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.115.83, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 08.09.20 | 14:22:04 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 08.09.20 | 14:22:00 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 08.09.20 | 14:20:38 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 08.09.20 | 14:20:07 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 08.09.20 | 14:20:06 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 08.09.20 | 14:20:06 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 08.09.20 | 14:20:02 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 08.09.20 | 11:10:13 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70e:4300::/56 |
| 08.09.20 | 10:55:13 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d70e:4300::/56 |
| 08.09.20 | 10:55:13 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:e4b:464e:6dff:fe4:205c |
| 08.09.20 | 10:55:13 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.114.72, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 08.09.20 | 10:55:12 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 08.09.20 | 10:55:04 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 08.09.20 | 10:53:18 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 08.09.20 | 10:51:38 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 08.09.20 | 10:51:37 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 08.09.20 | 10:51:37 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 08.09.20 | 10:51:33 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |

| | | |
|----------|----------|--|
| 08.09.20 | 10:36:41 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70d:d800::/56 |
| 08.09.20 | 10:21:40 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d70d:d800::/56 |
| 08.09.20 | 10:21:40 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:dde:464e:6dff:fef4:205c |
| 08.09.20 | 10:21:40 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.115.102, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 08.09.20 | 10:21:40 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 08.09.20 | 10:21:36 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 08.09.20 | 10:20:11 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 08.09.20 | 10:19:43 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 08.09.20 | 10:19:42 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 08.09.20 | 10:19:42 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 08.09.20 | 10:19:37 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 06.09.20 | 14:42:31 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d72f:ab00::/56 |
| 06.09.20 | 14:27:31 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d72f:ab00::/56 |
| 06.09.20 | 14:27:31 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:2fc1:464e:6dff:fef4:205c |
| 06.09.20 | 14:27:31 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.116.222, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 06.09.20 | 14:27:31 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 06.09.20 | 14:27:27 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 06.09.20 | 14:26:02 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 06.09.20 | 14:24:54 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 06.09.20 | 14:24:53 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 06.09.20 | 14:24:53 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 06.09.20 | 14:24:49 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 02.09.20 | 02:16:34 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70d:d800::/56 |

2003:ed:d701:8e00::/56

| | | |
|----------|----------|--|
| 02.09.20 | 02:01:34 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d701:8e00::/56 |
| 02.09.20 | 02:01:34 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:18e:464e:6dff:fe4:205c |
| 02.09.20 | 02:01:34 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.220.92, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 02.09.20 | 02:01:34 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 02.09.20 | 02:01:30 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36999 kbit/s). |
| 02.09.20 | 01:59:12 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 02.09.20 | 01:43:29 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 02.09.20 | 01:43:28 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 02.09.20 | 01:43:28 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 02.09.20 | 01:43:24 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 24.08.20 | 02:46:01 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d700:e400::/56 |
| 24.08.20 | 02:31:01 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d700:e400::/56 |
| 24.08.20 | 02:31:00 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:e4:464e:6dff:fe4:205c |
| 24.08.20 | 02:31:00 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.220.106, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 24.08.20 | 02:31:00 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109978/34838 kbit/s |
| 24.08.20 | 02:30:57 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36998 kbit/s). |
| 24.08.20 | 02:29:32 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 24.08.20 | 02:28:59 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 24.08.20 | 02:28:59 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 24.08.20 | 02:28:59 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 24.08.20 | 02:28:54 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 23.08.20 | 21:56:28 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d730:da00::/56 |

| | | |
|----------|----------|---|
| 23.08.20 | 21:41:28 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d730:da00::/56 |
| 23.08.20 | 21:41:28 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:30e9:464e:6dff:fef4:205c |
| 23.08.20 | 21:41:28 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.120.6, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 23.08.20 | 21:41:28 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 23.08.20 | 21:41:24 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 23.08.20 | 21:40:01 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 23.08.20 | 21:38:36 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 23.08.20 | 21:38:35 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 23.08.20 | 21:38:35 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 23.08.20 | 21:38:31 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 23.08.20 | 19:26:22 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d72f:cc00::/56 |
| 23.08.20 | 19:11:22 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d72f:cc00::/56 |
| 23.08.20 | 19:11:21 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:2fde:464e:6dff:fef4:205c |
| 23.08.20 | 19:11:21 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.115.69, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 23.08.20 | 19:11:21 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 23.08.20 | 19:11:18 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 23.08.20 | 19:09:55 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 23.08.20 | 19:09:26 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 23.08.20 | 19:09:25 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 23.08.20 | 19:09:25 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 23.08.20 | 19:09:21 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 23.08.20 | 00:54:11 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d726:2800::/56 |
| 23.08.20 | 00:39:11 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d726:2800::/56 |

| | | |
|----------|----------|--|
| 23.08.20 | 00:39:10 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:2633:464e:6dff:fef4:205c |
| 23.08.20 | 00:39:10 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.121.116, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 23.08.20 | 00:39:10 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 23.08.20 | 00:39:07 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 23.08.20 | 00:37:44 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 23.08.20 | 00:36:44 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 23.08.20 | 00:36:44 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 23.08.20 | 00:36:44 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 23.08.20 | 00:36:39 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 22.08.20 | 23:10:08 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d725:b800::/56 |
| 22.08.20 | 22:55:08 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d725:b800::/56 |
| 22.08.20 | 22:55:07 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:25bf:464e:6dff:fef4:205c |
| 22.08.20 | 22:55:07 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.208.172, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 22.08.20 | 22:55:07 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 22.08.20 | 22:54:58 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 22.08.20 | 22:53:34 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 22.08.20 | 22:52:58 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 22.08.20 | 22:52:57 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 22.08.20 | 22:52:57 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 22.08.20 | 22:52:52 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 22.08.20 | 15:36:15 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d722:d700::/56 |
| 22.08.20 | 15:21:15 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d722:d700::/56 |
| 22.08.20 | 15:21:14 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: |

2003:ed:d7ff:22e9:464e:6dff:fef4:205c

| | | |
|----------|----------|--|
| 22.08.20 | 15:21:14 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.218.120, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 22.08.20 | 15:21:14 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 22.08.20 | 15:21:11 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 22.08.20 | 15:19:47 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 22.08.20 | 15:18:50 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 22.08.20 | 15:18:49 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 22.08.20 | 15:18:49 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 22.08.20 | 15:18:45 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 20.08.20 | 04:01:15 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d705:ca00::/56 |
| 20.08.20 | 03:46:15 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d705:ca00::/56 |
| 20.08.20 | 03:46:14 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:5cc:464e:6dff:fef4:205c |
| 20.08.20 | 03:46:14 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.212.127, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 20.08.20 | 03:46:14 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 20.08.20 | 03:46:11 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 20.08.20 | 03:44:45 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 20.08.20 | 03:44:13 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 20.08.20 | 03:44:13 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 20.08.20 | 03:44:13 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 20.08.20 | 03:44:08 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 19.08.20 | 17:29:12 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d712:4900::/56 |
| 19.08.20 | 17:14:11 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d712:4900::/56 |
| 19.08.20 | 17:14:11 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:1258:464e:6dff:fef4:205c |

| | | |
|----------|----------|--|
| 19.08.20 | 17:14:11 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.209.43, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 19.08.20 | 17:14:11 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109150/34838 kbit/s |
| 19.08.20 | 17:14:07 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 115918/36998 kbit/s). |
| 19.08.20 | 17:12:44 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 19.08.20 | 17:12:14 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 19.08.20 | 17:12:13 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 19.08.20 | 17:12:13 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 19.08.20 | 17:12:09 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 17.08.20 | 13:39:40 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70a:4f00::/56 |
| 17.08.20 | 13:24:40 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d70a:4f00::/56 |
| 17.08.20 | 13:24:40 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:a4e:464e:6dff:fe4:205c |
| 17.08.20 | 13:24:40 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.122.146, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 17.08.20 | 13:24:40 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 17.08.20 | 13:24:36 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 17.08.20 | 13:23:13 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 17.08.20 | 13:22:40 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 17.08.20 | 13:22:40 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 17.08.20 | 13:22:40 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 17.08.20 | 13:22:35 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 16.08.20 | 20:11:35 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d736:9e00::/56 |
| 16.08.20 | 19:56:36 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d736:9e00::/56 |
| 16.08.20 | 19:56:35 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:36c8:464e:6dff:fe4:205c |
| 16.08.20 | 19:56:35 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.112.199, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |

Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01

| | | |
|----------|----------|--|
| 16.08.20 | 19:56:35 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 16.08.20 | 19:56:32 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 16.08.20 | 19:55:08 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 16.08.20 | 19:54:38 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 16.08.20 | 19:54:38 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 16.08.20 | 19:54:38 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 16.08.20 | 19:54:33 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 16.08.20 | 00:53:53 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d728:2400::/56 |
| 16.08.20 | 00:38:53 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d728:2400::/56 |
| 16.08.20 | 00:38:53 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:2832:464e:6dff:fef4:205c |
| 16.08.20 | 00:38:53 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.118.135, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 16.08.20 | 00:38:53 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 16.08.20 | 00:38:44 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 16.08.20 | 00:37:18 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 16.08.20 | 00:36:52 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 16.08.20 | 00:36:52 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 16.08.20 | 00:36:52 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 16.08.20 | 00:36:47 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 15.08.20 | 04:32:34 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d720:cb00::/56 |
| 15.08.20 | 04:17:34 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d720:cb00::/56 |
| 15.08.20 | 04:17:33 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:20e2:464e:6dff:fef4:205c |
| 15.08.20 | 04:17:33 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.82.118.228, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |

| | | |
|----------|----------|--|
| 15.08.20 | 04:17:33 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/34838 kbit/s |
| 15.08.20 | 04:17:30 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/36998 kbit/s). |
| 15.08.20 | 04:16:06 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 15.08.20 | 04:15:35 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 15.08.20 | 04:15:34 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 15.08.20 | 04:15:34 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 15.08.20 | 04:15:30 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 10.08.20 | 20:27:19 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:d70e:fd00::/56 |
| 10.08.20 | 20:12:20 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:d70e:fd00::/56 |
| 10.08.20 | 20:12:19 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:d7ff:f07:464e:6dff:fef4:205c |
| 10.08.20 | 20:12:19 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.17.222.232, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.199, Breitband-PoP: KLPJ01 |
| 10.08.20 | 20:12:19 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109981/30131 kbit/s |
| 10.08.20 | 20:12:16 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116800/32000 kbit/s). |
| 10.08.20 | 20:10:51 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |