

System > Ereignisse

Alle

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| 01.01.70 | 00:37:22 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [23 Meldungen seit 01.01.70 00:22:57]                         |
| 01.01.70 | 00:22:57 | Netzwerkgerät Name: HUAWEI-P8-lite, MAC: 9C:B2:B2:C2:73:B4 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.       |
| 01.01.70 | 00:22:21 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 01.01.70 00:11:47]                         |
| 01.01.70 | 00:11:35 | Netzwerkgerät Name: Samsung-Galaxy-S7-JW, MAC: B0:72:BF:CB:6B:A7 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden. |
| 01.01.70 | 00:11:11 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 01.01.70 00:04:41]                         |
| 01.01.70 | 00:04:09 | Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.                               |
| 01.01.70 | 00:03:56 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 01.01.70 00:02:43]                          |
| 01.01.70 | 00:02:07 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.26.                           |
| 01.01.70 | 00:01:58 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 01.01.70 00:01:22]                          |
| 01.01.70 | 00:00:51 | Netzwerkgerät Name: JW-PC, MAC: D8:CB:8A:35:F5:55 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.                |
| 01.01.70 | 00:00:44 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).   |
| 01.01.70 | 00:00:36 | Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert.  |